

# הדפסת תלת מימד כללי בטיחות

## איזור חם - אין לגעת

המדפסת מייצרת חום גבוה מאוד כדי להמיס את הפלסטיק. אל תכניסו ידים למדפסת עד לסיום התקררות



## חלקים בתנועה - אין להכניס את היד למדפסת

בזמן ההדפסה רכיבי המדפסת נמצאים בתנועה וקיימת סכנה להיפצע. אל תכניסו ידים למדפסת בזמן פעולתה.



אין להניח דברים בחלל המדפסת או במשטח ההדפסה.

## זהירות - מכשיר חשמלי

אין לגעת בחלקים הפנימיים של המדפסת



## אין להזיז את המדפסת בזמן פעולתה



במקרה של אירוע בטיחותי, יש לנתק מהחשמל